

БЛАНК СТРОЙ ОТЧЕТНОСТИ



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

Отдел надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону
Почтовый адрес: пр. Коммунистический, 50, г. Ростов-на-Дону, 344091. Телефоны: (863) 305-16-48,
Факс: (863) 305-16-49. E-mail: gpn_rnd@mail.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ И ВОРОШИЛОВСКОМУ РАЙОНАМ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ**
пр. Космонавтов, 2/1, г. Ростов-на-Дону, 344092. Телефоны: 235-38-99, E-mail: 34gpn_md@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 12- 6 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад № 132»

Ширососовой Надежде Михайловне

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору № 12 - 6 от «26» января 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «01» февраля 2016 г. по 13 ч. 00 мин. «29» февраля 2016 г. проведена проверка в отношении МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад № 132», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Погодина, 3 «А»

совместно с Ширососовой Н.М. - заведующий

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | абзац пункта нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | | | | |

000227

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

| Литер А 2 этаж | | | | | |
|-------------------|----|---|--|------------|--|
| ✓ | 1. | Ширина эвакуационного выхода из средней группы непосредственно наружу в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 0,8 м. | (п.6.16 СНиП 21-01-97*; ч. 2, 3, 4 ст. 4; ч. 1 ст.6; ч. 1, 2 ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г; ППР п. 33; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009). | 29.02.2017 | |
| ✓ | 2. | Перед наружной дверью (2-м эвакуационным выходом из средней группы на наружную открытую лестницу) глубина горизонтальной входной площадки менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно ширина полотна двери – 0,8 м, ширина площадки – 1,10 м | (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.5.2.3 СП 1.13130.2009) | 29.02.2017 | |
| | 3. | В коридоре средней группы снята предусмотренная проектной документацией дверь. | пп «д» п. 23 ППР. | 29.02.2017 | |
| ✓ | 4. | Ширина эвакуационного выхода из средней группы непосредственно на лестничную клетку № 1 в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 0,67 м. | (п.6.16 СНиП 21-01-97*; ч. 2, 3, 4 ст. 4; ч. 1 ст.6; ч. 1, 2 ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г; ППР п. 33; п.5.2.14 СП 1.13130.2009). | 29.02.2017 | |
| | 5. | Двери, выходящие из средней группы на внутреннюю лестничную клетку не имеют уплотнений в притворах и устройство для самозакрывания. | (п. 6.18* СНиП 21-01-97*; ч. 2, 3, 4 ст. 4; ч. 1 ст.6; ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 п. 33 ППР). | 29.02.2017 | |
| ✓ | 6. | На остекленной двери, расположенной между коридором (помещение № 8 согласно технического паспорта) и лестничной клеткой (помещение № 25 согласно технического паспорта) в детском дошкольном учреждении не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. | ч. 2, 3, 4 ст. 4; ч. 1 ст.6; ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г; п. 5.2.27 СП 1.13130.2009 п. 33 ППР | 29.02.2017 | |
| ✓ | 7. | Ширина эвакуационного выхода из коридора (помещение № 8 согласно технического паспорта) на лестничную клетку в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 0,67 м. | (п.6.16 СНиП 21-01-97*; ч. 2, 3, 4 ст. 4; ч. 1 ст.6; ч. 1, 2 ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г; ППР п. 33; п.5.2.14 СП 1.13130.2009). | 29.02.2017 | |

000228

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

| | | | | |
|-----|--|---|------------|--|
| 8. | <p>На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.12. по количеству эвакуационных выходов, а именно: помещение №№ 22, 23, согласно технического паспорта, предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. не имеют не менее двух эвакуационных выходов. (Имеющиеся в помещениях выходы не являются эвакуационными, а рассматриваются как аварийные. Т.к. согласно требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.8. выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.)</p> | п. 33 ППР | 29.02.2017 | |
| 9. | <p>При эксплуатации эвакуационных путей руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.3.3, п.5.1.1 СП 1.13130.2009 (п.6.26*, п.6.27 СНиП 21-01-97*) в коридоре 2-го этажа ширина горизонтального участка пути эвакуации свету менее 1,2 м (0,63) при числе эвакуирующихся более 15 человек, а именно ширина коридора составляет 1,4 м при одностороннем расположении дверей, открывающихся в этот коридор с шириной дверного полотна 0,86 м</p> | п.33 ППР; ч.2, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.4.3.3, п.5.1.1 СП 1.13130.2009; п.6.26*, п.6.27 СНиП 21-01-97* | 29.02.2017 | |
| 10. | <p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.2.5 СП 1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 21-01-97*) ширина эвакуационного выхода из медицинского блока менее 0,8 м (0,67 м)</p> | п.33 ППР; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.4.2.5 СП 1.13130.2009; п.6.16 СНиП 21-01-97* | 29.02.2017 | |

000229

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

| | | | | |
|---------------|---|--|------------|--|
| ✓ | 11. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.2.5 СП 1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 21-01-97*) ширина эвакуационного выхода комнаты разгрузки менее 0,8 м (0,67 м) | п.33 ППР; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.4.2.5 СП 1.13130.2009; п.6.16 СНиП 21-01-97* | 29.02.2017 | |
| ✓ | 12. Ширина эвакуационного выхода из группы непосредственно на лестничную клетку № 2 в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 0,67 м. | (п.6.16 СНиП 21-01-97*; ч. 2, 3, 4 ст. 4; ч. 1 ст.6; ч. 1, 2 ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г; ППР п. 33; п.5.2.14 СП 1.13130.2009). | 29.02.2017 | |
| ✓ | 13. На остекленной двери, расположенной лестничной клетки № 2 в детском дошкольном учреждении не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. | ч. 2, 3, 4 ст. 4; ч. 1 ст.6; ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г; п. 5.2.27 СП 1.13130.2009 п. 33 ППР). | 29.02.2017 | |
| ✓ | 14. Ширина эвакуационного выхода из младшей группы № 1 непосредственно наружу в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 0,82 м. | (п.6.16 СНиП 21-01-97*; ч. 2, 3, 4 ст. 4; ч. 1 ст.6; ч. 1, 2 ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г; ППР п. 33; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009). | 29.02.2017 | |
| ✓ | 15. Перед наружной дверью (2-м эвакуационным выходом из младшей группы № 1 на наружную открытую лестницу) глубина горизонтальной входной площадки менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно ширина полотна двери – 0,82 м, ширина площадки – 1,10 м | (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.5.2.3 СП 1.13130.2009) | 29.02.2017 | |
| 1 этаж | | | | |
| | 16. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов на пути эвакуации в помещении в группе № 1 (ясли) устроен порог. | пп. «а» п. 36 ППР | 29.02.2017 | |
| | 17. Двери, выходящие из группы № 1 на внутреннюю лестничную клетку не имеют устройство для самозакрывания. | (п. 6.18* СНиП 21-01-97*; ч. 2, 3, 4 ст. 4; ч. 1 ст.6; ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 п. 33 ППР). | 29.02.2017 | |
| ✓ | 18. Ширина эвакуационного выхода из группы № 1 непосредственно наружу в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 0,67 м. | (п.6.16 СНиП 21-01-97*; ч. 2, 3, 4 ст. 4; ч. 1 ст.6; ч. 1, 2 ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г; ППР п. 33; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009). | 29.02.2017 | |

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

| | | | | |
|-----|---|--|------------|--|
| 19. | Под лестничным маршем (район лестничной клетки № 2) хранятся горючие материалы. | пп. к п.23 ППР | 29.02.2017 | |
| 20. | ✓ При эксплуатации эвакуационных путей руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.3.3, п.5.1.1 СП 1.13130.2009 (п.6.26*, п.6.27 СНИП 21-01-97*) в районе тамбура (лестничная клетка № 2) ширина горизонтального участка пути эвакуации свету менее 1,2 м (1,17) при числе эвакуирующихся более 15 человек | п.33 ППР; ч.2, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.5.1.1 СП 1.13130.2009; п.6.27 СНИП 21-01-97* | 29.02.2017 | |
| 21. | Помещение тамбура в районе лестничной клетки № 2 не защищено соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализацией. | НПБ 110-03 п.4; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст.6, ст.54 (ч.2); СП 5.13130.2009; таблица А 1. | 29.02.2017 | |
| 22. | ✓ Ширина эвакуационного выхода из тамбура (район лестничной клетки № 2) непосредственно наружу в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 0,84 м. | (п.6.16 СНИП 21-01-97*; ч. 2, 3, 4 ст. 4; ч. 1 ст.6; ч. 1, 2 ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г; ППР п. 33; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009). | 29.02.2017 | |
| 23. | В поэтажном коридоре (помещения № 8-13-14 согласно технического паспорта) снята предусмотренная проектной документацией дверь. | пп «д» п. 23 ППР. | 29.02.2017 | |
| 24. | ✓ При эксплуатации эвакуационных путей руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.3.3, п.5.1.1 СП 1.13130.2009 (п.6.26*, п.6.27 СНИП 21-01-97*) в коридоре (район пищеблока) ширина горизонтального участка пути эвакуации свету менее 1,2 м (0,98) при числе эвакуирующихся более 15 человек | п.33 ППР; ч.2, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.5.1.1 СП 1.13130.2009; п.6.27 СНИП 21-01-97* | 29.02.2017 | |
| 25. | ✓ При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.2.5 СП 1.13130.2009 (п.6.16 СНИП 21-01-97*) ширина эвакуационного выхода из пищеблока непосредственно наружу менее 0,8 м (0,77 м) | п.33 ППР; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.4.2.5 СП 1.13130.2009; п.6.16 СНИП 21-01-97* | 29.02.2017 | |

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

| | | | | |
|----------------|--|---|------------|--|
| 26. | Помещение тамбура в районе пищеблока не защищено соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализацией. | НПБ 110-03 п.4; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст.6, ст.54 (ч.2); СП 5.13130.2009; таблица А 1. | 29.02.2017 | |
| 27. | Ширина эвакуационного выхода из коридора непосредственно на лестничную клетку №№ 1, 2 в свету менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 0,67 м. | (п.6.16 СНиП 21-01-97*; ч. 2, 3, 4 ст. 4; ч. 1 ст.6; ч. 1, 2 ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г; ППР п. 33; п.5.2.14 СП 1.13130.2009). | 29.02.2017 | |
| 28. | Помещение тамбура на первом этаже в районе лестничной клетки № 1 не защищено соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализацией. | НПБ 110-03 п.4; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст.6, ст.54 (ч.2); СП 5.13130.2009; таблица А 1. | 29.02.2017 | |
| 29. | На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требования нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5., а именно: высота эвакуационных выходов из помещения № 8-13-14, согласно технического паспорта в свету составляет менее 1,9 м., а именно: 1,83 м. | п. 33 ППР | 29.02.2017 | |
| Литер Б | | | | |
| 30. | Эвакуационный пути и выходы в здании загромождены различными материалами. | п. 36 «б» ППР | 29.02.2017 | |
| 31. | В подвале допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. | п.42 «в» ППР | 29.02.2017 | |
| 32. | При эксплуатации эвакуационных путей руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.3.4 СП 1.13130.2009 (п.6.27 СНиП 21-01-97*) в подвальном этаже высота горизонтальных участков пути эвакуации свету менее 2,0 м | п.33 ППР; ч.2, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.4.3.4 СП 1.13130.2009; п.6.27 СНиП 21-01-97* | 29.02.2017 | |

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

| | | | | |
|------------------------|--|--|------------|--|
| ✓ | 33. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (<i>складские помещения и коридор подвала</i>) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст.6, ст.88 (ч. 1). | 29.02.2017 | |
| | 34. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения складских помещений, располагается в складских помещениях. | п. 348 ППР | 29.02.2017 | |
| Общие нарушения | | | | |
| | 35. Ширина лестничных маршей №№ 1, 2 в здании детского сада менее 1,35 м, а именно: 1, 10 м. | Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч. 2, 3, 4 ст. 4; ч. 1 ст.6, ст. 89 СП 1.13130.2009 п. 5.2.5; СНиП 21-01-97* п.6.29. | 29.02.2017 | |
| | 36. В помещениях (музыкальный зал и т.д.) здания детского дошкольного образовательного учреждения подкласса Ф1.1 допускается применение декоративно-отделочных материалов и покрытие полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (сертификат пожарной безопасности ССПБ.ВЕ.ОП.019.В.01896) | ч. 7 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г | 29.02.2017 | |
| ✓ | 37. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | п. 20. ППР | 29.02.2017 | |
| ✓ | 38. К зданию детского сада (класса функциональной пожарной опасности Ф1.1) не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон | ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.8.1 СП 4.13130.2013 | 29.02.2017 | |
| | 39. Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.. | п. 50 ППР | 29.02.2017 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течении пятнадцати дней вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



**Государственный инспектор
г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Быкадоров И.Н.**

Предписание для исполнения получил:



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » февраля 20 16 г.



(подпись)

000234

8